

中国公共外交战略与实施

王 义 导

王 义

中国公共外交战略与实施

26

全事故隐患判定标准(试行)》现印发给你们,请遵照执行。



上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

(十四) 根据初步设计采掘线位置，未按设计要求采取相应措施。

(十五) 开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

(十六) 扩大开采范围和保安矿柱或矿形线未按设计要求

(二)使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

(三)未采用自上而下、分台阶或分层的开采方式。

矿体。

(六)未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

(七)高度200m及以上的边坡、排土场未进行在线监测。

(八)边坡存在滑移现象。

(九)上山道路坡度大于设计坡度10%以上。

(十)封闭圈顶。

(三)坝外坡坡比陡于设计坡比。

(四)坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。

(五)尾矿堆积高度超过设计堆高。

(六)未按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。

(七)浸润线埋深小于控制浸润线埋深。

(八)安全超高和干滩长度小于设计标准。

(九)坝体存在缺陷、隐患,未按设计标准进行加固处理。

(十)

(十一)未按设计标准进行加固处理。

(十二)多种矿石性质不同的尾砂混合排放时,未按设计要求进行设计。